


Замена импортного теплообменника: аналоги 2026

Таблица замен Alfa Laval, Kelvion, GEA, Funke на российские

Чем заменить недоступный импорт без переделки обвязки: таблица аналогов по режиму, а не по названию, плюс вариант ремонта старого аппарата.



Прямой ответ. Импортный теплообменник в 2026 меняется на российский аналог без потери качества в большинстве типовых задач. Ридан (бывший Danfoss), Этра, Теплотекс держат те же давления, температуры и присоединения. Совпадение по DN и монтажным размерам позволяет заменить аппарат без переделки обвязки.

Таблица замены: что на что меняют

Импорт	Российский аналог	Присоед.	ЗИП	Цена аналога, ₽
Alfa Laval M6	Ридан НН 14	DN32-50	совместимы	от 42 000
Alfa Laval M10	Ридан НН 31	DN50-65	совместимы	от 84 000
Kelvion NT 150	Ридан НН 19	DN40-50	по подбору	от 56 000
Funke FP 16	Этра ЭТ-020	DN50	по подбору	от 60 000
GEA VT 20	Теплотекс APV	DN65	по подбору	от 96 000

Замена узла Alfa Laval M10 на Ридан НН 31
разборный, нерж. 316, EPDM, склад/2 недели

от 84 000 ₽

Как правильно подобрать замену

Менять «модель на модель» по названию — плохая идея. Правильный путь — воспроизвести режим: греющий и нагреваемый контур, температуры на входе-выходе, расход и рабочее давление. По этим цифрам подбирается аналог с тем же или большим запасом площади. Часто новый российский аппарат оказывается даже эффективнее старого импортного, который уже подсел по площади из-за загрязнения.

Второй сценарий — не менять весь аппарат, а восстановить импортный ремонтом. Если рама цела, меняются только пластины и уплотнения. На многие импортные модели есть совместимый ЗИП российского и азиатского производства — это дешевле нового аппарата и решает проблему санкционной недоступности оригинальных запчастей.

Частые вопросы покупателей

Подойдёт ли аналог по присоединениям к старой обвязке?

В большинстве случаев да: DN и межосевые размеры у аналогов подбираются под оригинал. Если не совпадает — ставим переходники, это дешевле переделки трубопровода.

Ридан — это точно замена Danfoss?

Это тот же завод и та же геометрия пластин: производство Danfoss в России стало Риданом. Поэтому совместимость по ЗИП и режимам максимальная.

Можно ли не менять аппарат, а починить импортный?

Да, если цела рама. Меняются пластины и уплотнения на совместимый ЗИП — выходит дешевле нового и быстрее по срокам.

Глоссарий

Термин	Что означает
Аналог по режиму	Подбор замены по температурам, расходу и давлению, а не по названию модели.
Совместимый ЗИП	Пластины и уплотнения, подходящие к импортной раме без её замены.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: замена импортного теплообменника, российский аналог, ридан вместо alfa laval